

Titel der Drucksache:

Umsetzungsstand der Maßnahmen zur
Verringerung der Luftfeuchtigkeit in der
Mikwe

Drucksache

0157/14

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Stadtrat	29.01.2014	öffentlich

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

Anfrage

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

Nach der Sanierung der Mikwe wurde festgestellt, dass sich auf Grund der hohen Luftfeuchtigkeit Kondenswasser bildet, welches einerseits die Oberfläche Kupferplatten im Innenraum schwarz verfärbt und andererseits das Sichtfenster, das einen Einblick von außen gewähren soll beschlägt. Es gab verschiedene Vorschläge, wie beispielsweise die Klimatisierung des Raumes, Infrarotstrahler und eine beheizbare Scheibe.

Ich möchte Sie deshalb fragen:

1. Welche der Vorschläge sind umgesetzt worden?
2. Konnten mit den zusätzlichen Maßnahmen klimatische Bedingungen geschaffen werden, die sowohl die konservatorischen Bedingungen für den Erhalt der historischen Bausubstanz gewährleisten als auch den Blick durch das Sichtfenster ermöglichen und das zu schnelle Anlaufen der Kupferplatten verhindern?
3. Welche Kosten sind dafür angefallen?

17.01.2014, gez. i. A. Büchner

Datum, Unterschrift