


Bauzustand vor der grundhaften Instandsetzung



Blick von der Hohe Straße in Richtung Eselstiege



Blick in Richtung Hohe
Straße



Klinkerpodest im unteren Treppenbereich



Klinker im ausgebauten Zustand