

| Auftraggeber: TVA Erfurt | | Straße/Ort: Martin-Andersen-Nexö-Str., Erfurt | | | | Baumkontrolleur: _____ | | |
|--------------------------|--------|---|------|--------|-----|------------------------|--|--|
| | | | | | | Datum der Kontrolle: | | Januar 2023 |
| Pos. | B.-Nr. | Baumart | Höhe | Breite | StD | bauvorbereitend | baubegleitend | nach Fertigstellung |
| 01 | 001 | <i>Tilia cordata</i> | 18 | 12 | 33 | entfällt | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 02 | 002 | <i>Tilia cordata</i> | 10 | 6 | 21 | Totholzentfernung | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 03 | 003 | <i>Tilia cordata</i> | 18 | 12 | 32 | entfällt | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 04 | 004 | <i>Tilia cordata</i> | 18 | 13 | 34 | entfällt | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 05 | 005 | <i>Tilia cordata</i> | 14 | 7 | 30 | entfällt | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 06 | A 62 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 11 | 7 | 31 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 07 | A 60 | <i>Tilia cordata</i> | 10 | 5 | 20 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 08 | A 59 | <i>Tilia x euchlora</i> | 16 | 12 | 61 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 09 | A 58 | <i>Tilia x euchlora</i> | 15 | 11 | 55 | Fällung (Hop Over) | Errichtung Kollisionsschutzwand | Ersatzpflanzung von Großbaum nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 10 | A 54 | <i>Tilia x euchlora</i> | 12 | 8 | 50 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 12 | A 52 | <i>Tilia x euchlora</i> | 11 | 7 | 44 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 13 | A 51 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 10 | 7 | 23 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |

| Auftraggeber: TVA Erfurt | | Straße/Ort: Martin-Andersen-Nexö-Str., Erfurt | | | | Baumkontrolleur: Datum der Kontrolle: Januar 2023 | | |
|--------------------------|--------|---|------|--------|-----|--|---------------|--|
| Pos. | B.-Nr. | Baumart | Höhe | Breite | StD | bauvorbereitend | baubegleitend | nach Fertigstellung |
| 14 | A 48 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 9 | 6 | 19 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 15 | A 47 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 10 | 7 | 22 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 16 | A 46 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 9 | 5 | 19 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 17 | A 44 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 12 | 8 | 28 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 18 | A 42 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 9 | 6 | 19 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 19 | A 41 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 11 | 9 | 27 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 20 | A 40 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 11 | 8 | 26 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 21 | J 39 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 8 | 4 | 16 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 22 | A 38 | <i>Tilia x euchlora</i> | 9 | 7 | 25 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 23 | A 37 | <i>Tilia x euchlora</i> | 12 | 8 | 27 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 24 | A 35 | <i>Ulmus glabra</i> | 16 | 12 | 55 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 25 | A 34 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 9 | 6 | 19 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 26 | J 33 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 8 | 6 | 17 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |

| Auftraggeber: TVA Erfurt | | Straße/Ort: Martin-Andersen-Nexö-Str., Erfurt | | | | Baumkontrolleur: | | |
|--------------------------|--------|---|------|--------|-----|----------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | Datum der Kontrolle: | | Januar 2023 |
| Pos. | B.-Nr. | Baumart | Höhe | Breite | StD | bauvorbereitend | baubegleitend | nach Fertigstellung |
| 27 | A 32 | <i>Tilia x euchlora</i> | 15 | 9 | 56 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 28 | A 31 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 13 | 8 | 25 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 29 | A 30 | <i>Tilia x europaea 'Pallida'</i> | 12 | 8 | 24 | Fällung (Hop Over) | Errichtung Kollisionsschutzwand | Ersatzpflanzung von Großbaum nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 30 | A 29 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 12 | 9 | 28 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 31 | A 28 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 11 | 8 | 26 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 32 | A 27 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 11 | 8 | 22 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 33 | A 26 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 12 | 7 | 23 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 34 | A 25 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 12 | 9 | 26 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 35 | A 24 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 12 | 10 | 28 | Fällung (Hop Over) | Errichtung Kollisionsschutzwand | Ersatzpflanzung von Großbaum nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 36 | A 23 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 11 | 7 | 25 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 37 | J 22 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 6 | 3 | 7 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 38 | A 21 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 10 | 7 | 25 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 39 | A 19 | <i>Tilia x euchlora</i> | 14 | 9 | 61 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |

| Auftraggeber: TVA Erfurt | | Straße/Ort: Martin-Andersen-Nexö-Str., Erfurt | | | | Baumkontrolleur: | | |
|--------------------------|--------|---|------|--------|-----|---------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | Datum der Kontrolle: | | Januar 2023 |
| Pos. | B.-Nr. | Baumart | Höhe | Breite | StD | bauvorbereitend | baubegleitend | nach Fertigstellung |
| 40 | A 18 | <i>Tilia x euchlora</i> | 15 | 9 | 58 | <i>Fällung (Hop Over)</i> | Errichtung Kollisionsschutzwand | Ersatzpflanzung von Großbaum nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 41 | A 17 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 11 | 8 | 25 | <i>Fällung</i> | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 42 | A 16 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 12 | 9 | 32 | <i>Fällung</i> | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 43 | A 15 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 11 | 8 | 25 | <i>Fällung</i> | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 44 | A 14 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 12 | 8 | 28 | <i>Fällung</i> | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 45 | A 13 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 10 | 6 | 22 | <i>Fällung</i> | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 46 | A 12 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 13 | 7 | 26 | <i>Fällung</i> | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 47 | A 11 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 14 | 8 | 28 | <i>Fällung</i> | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 48 | A 10 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 15 | 9 | 31 | <i>Fällung</i> | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 49 | A 8 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 10 | 8 | 42 | <i>Fällung</i> | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 50 | A 6 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 9 | 7 | 40 | <i>Fällung (Hop Over)</i> | Errichtung Kollisionsschutzwand | Ersatzpflanzung von Großbaum nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 51 | A 5 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 14 | 10 | 48 | <i>Fällung</i> | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 52 | A 4 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 11 | 11 | 47 | <i>Fällung</i> | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |

| Auftraggeber: TVA Erfurt | | Straße/Ort: Martin-Andersen-Nexö-Str., Erfurt | | | | Baumkontrolleur: | | |
|--------------------------|--------|---|------|--------|-----|---|--|--|
| | | | | | | Datum der Kontrolle: | | Januar 2023 |
| Pos. | B.-Nr. | Baumart | Höhe | Breite | StD | bauvorbereitend | baubegleitend | nach Fertigstellung |
| 53 | A 3 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 13 | 9 | 45 | Fällung | entfällt | Ersatzpflanzung nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 54 | A 2 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 14 | 8 | 34 | Fällung (Hop Over) | Errichtung Kollisionsschutzwand | Ersatzpflanzung von Großbaum nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 55 | A 1 | <i>Tilia platyphyllos</i> | 14 | 8 | 27 | Fällung (Hop Over) | Errichtung Kollisionsschutzwand | Ersatzpflanzung von Großbaum nach Fertigstellung BM inkl. Pflege |
| 56 | P01 | <i>Juglans regia</i> | 15 | 13 | 55 | Totholzentfernung über Fußweg, Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 57 | P02 | <i>Juglans regia</i> | 13 | 11 | 39 | Totholzentfernung über Fußweg, Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 58 | P03 | <i>Picea abies</i> | 17 | 9 | 42 | Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 59 | P04 | <i>Picea pungens 'Glauca'</i> | 12 | 6 | 27 | Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 60 | P05 | <i>Betula pendula</i> | 9 | 9 | 22 | Totholzentfernung über Fußweg, Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 61 | P06 | <i>Syringa vulgaris</i> | 5 | 3 | 8 | Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 62 | P07 | <i>Abies sp.</i> | 10 | 4 | 18 | Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m + Nachbargehölze | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 63 | P08 | <i>Taxus baccata</i> | 6 | 6 | 14 | Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m Rücksprache mit Besitzer, ob Eibe gebunden werden kann, anstatt Schnitt | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |

| Auftraggeber: TVA Erfurt | | Straße/Ort: Martin-Andersen-Nexö-Str., Erfurt | | | | Baumkontrolleur: | | |
|--------------------------|--------|---|------|--------|-----|--|---|---|
| | | | | | | Datum der Kontrolle: | | Januar 2023 |
| Pos. | B.-Nr. | Baumart | Höhe | Breite | StD | bauvorbereitend | baubegleitend | nach Fertigstellung |
| 64 | P09 | <i>Picea abies</i> | 16 | 8 | 38 | Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 65 | P10 | <i>Taxus baccata</i> | 10 | 9 | 34 | Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung Stammschutz | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 66 | P11 | <i>Thuja plicata</i> | 12 | 8 | 35 | Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung Stammschutz | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 67 | P12 | <i>Carpinus betulus</i> | 8 | 6 | 34 | Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung Stammschutz | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 68 | P13 | <i>Syringa vulgaris</i> | 5 | 3 | 7 | Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 69 | P14 | <i>Taxus baccata</i> | 5 | 5 | 11 | Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 70 | P15 | <i>Corylus avellana</i> | 8 | 8 | 9 | Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 71 | P16 | <i>Pyracantha coccinea</i> | 7 | 10 | 8 | Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m, komplette Mauer freischneiden (mehrere Gehölze) ca. 12 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |
| 72 | P17 | <i>Fagus sylvatica</i> | 16 | 17 | 55 | Totholzentfernung über Fußweg, Lichtraumprofilschnitt Weg/ Straße/ Baumumfeld Fußweg auf 4,5 m | lagenweise Abgrabung, Handschachtung, Verdichtung vermeiden, öBB, Wurzelversorgung | Prüfung des Vitalitätsverlaufes im Zuge der Regelkontrolle |