**Bauzustand nach der grundhaften Instandsetzung**

Blick in Richtung Hohe Straße

Beidseitiges Geländer noch nicht montiert

Blick in Richtung Eselstieg

Unterer Treppenbereich
(ehemaliges Klinkerpodest)