

Legende

Kilometrierung

- 100m Station
- 500m Station
- Gewässer

linienhafte Maßnahmen

- M024 Ausbau Ableitung am Kirchgraben



Maßnahmentyp

- Umgestaltung Gerinne
- - - Anschlaglinie HQ100

Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH 	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Maßnahmenkarte Variante 1	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.1 Blatt : 1



Legende

Kilometrierung

- 100m Station
- 500m Station
- Gewässer



punktuellen Maßnahmen

- ⊠ M022 Objektschutz einzelner Gebäude Niedernissa
- - - Anschlaglinie HQ100

Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH 	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Maßnahmenkarte Variante 1	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.1 Blatt : 2



Legende

Kilometrierung

- 100m Station
- 500m Station
- Gewässer

punktuelle Maßnahmen

- ⊕ M007 Hydraulische Optimierung Durchlass "An der Kochschule" Urbich
- ⊕ M010 Hydraulische Optimierung Durchlass "Über den Krautländern" Urbich


Maßnahmentyp

- Umgestaltung Gerinne
- - - Anschlaglinie HQ100


Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Maßnahmenkarte Variante 1	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.1 Blatt : 3



Blattschnittübersicht



Legende

Kilometrierung

- 100m Station
- 500m Station
- Gewässer

punktuellen Maßnahmen

- ✕ M012-b Rückbau Brücke "Zur Trolle" Büßleben zur Wiederherstellung des Abflussprofils
- ⊠ M023 Objektschutz einzelner Gebäude Büßleben
- ✕ M029 Rückbau Furtbrücke "Weimarische Straße", Wiederherstellung des Abflussprofils

linienhafte Maßnahmen

- M025 Absenkung Uferbereich zwischen Urbich und Linderbach


Maßnahmentyp

- Überströmung
- - - Anschlaglinie HQ100


Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Maßnahmenkarte Variante 1	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.1 Blatt : 4



Blattschnittübersicht



Legende

- Kilometrierung**
- 100m Station
 - 500m Station
 - Gewässer

- punktueller Maßnahmen**
- ✕ M029 Rückbau Furtbrücke "Weimarische Straße", Wiederherstellung des Abflussprofils


- flächenhafte Maßnahmen**
- M014 Beseitigung der Gerinneeinengung an der Furt "Im Großen Garten" Linderbach
 - M026 Aktivierung der linksseitigen Fläche oberhalb der Bahntrasse als Rückhalteraum
 - M027 Aktivierung der rechtsseitigen Fläche unterhalb der Bahntrasse als Rückhalteraum

- linienhafte Maßnahmen**
- M013 Hydraulische Optimierung Brücke "Im Ziegelgarten" Linderbach
 - M026 Aktivierung der linksseitigen Fläche oberhalb der Bahntrasse als Rückhalteraum
 - M026 Aktivierung der linksseitigen Fläche oberhalb der Bahntrasse als Rückhalteraum
 - M027 Aktivierung der rechtsseitigen Fläche unterhalb der Bahntrasse als Rückhalteraum


- Maßnahmentyp**
- Umgestaltung Gerinne
 - Überströmung
 - Erhöhung (Deichneubau, Ufererhöhung, HWS-Mauer etc.)
 - Anschlaglinie HQ100

- Wassertiefen HQ100 [m]**
- 0,0 - 0,25
 - 0,25 - 0,5
 - 0,5 - 1,0
 - 1,0 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - > 3,0

Fugro Consult GmbH	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Maßnahmenkarte Variante 1	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.1 Blatt : 5



Blattschnittübersicht



Legende

Kilometrierung

- 100m Station
- 500m Station
- Gewässer

flächenhafte Maßnahmen

- ▨ M028 Absenkung Uferbereiche zwischen Azmannsdorf und Kerspleben (links)

linienhafte Maßnahmen

- M016 Absenkung Uferbereiche zwischen Azmannsdorf und Kerspleben (rechts)
- M028 Absenkung Uferbereiche zwischen Azmannsdorf und Kerspleben (links)


Maßnahmentyp

- Überströmung
- - - Anschlaglinie HQ100


Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Maßnahmenkarte Variante 1	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.1 Blatt : 6



Blattschnittübersicht



Legende

Kilometrierung

- 100m Station
- 500m Station
- Gewässer

punktuellen Maßnahmen

- ⊕ M018 Hydraulische Optimierung Brücke "Zum Sulzenberg" Linderbach

linienhafte Maßnahmen

- M016 Absenkung Uferbereiche zwischen Azmannsdorf und Kerspleben (rechts)



Maßnahmentyp

- Überströmung
- - - Anschlaglinie HQ100

Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH 	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Maßnahmenkarte Variante 1	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.1 Blatt : 7



Legende

Kilometrierung

- 100m Station
- 500m Station
- Gewässer

Linienhafte Maßnahmen

- M019 Deichneubau/Wegerhöhung zwischen Kerspleben und Ortsausgang Kerspleben
- M020 Absenkung Uferbereich Kerspleben
- M021 Deichneubau Tötteleben

Maßnahmentyp

- Überströmung
- Erhöhung (Deichneubau, Ufererhöhung, HWS-Mauer etc.)
- Anschlaglinie HQ100

Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH 	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Maßnahmenkarte Variante 1	
Maßstab : 1 : 5 000	Datum : Dez. 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.1 Blatt : 8