



Beschilderungskorrektur:
statt Z 240 richtigerweise Z 243-40
mit Z 1022-10

Beschilderungsergänzung:
Z 243-40 mit Z 1022-10

Demarkierung der FGÜ und sattdessen
Radfurt-Markierung, da Lückenschluss
zweier Radrouten (in/aus Berliner Platz).
Außerdem keine ausreichende Sicht auf
FGÜ in Rechtsabbiegespur.

Warschauer Straße

Landeshauptstadt Erfurt Stadtverwaltung



Stadtgrundkarte



Dezernat 06
Tiefbau- und Verkehrsamt
Johannesstraße 173
Telefon: 0361/655 4301
Fax: 0361/655 4309
E-Mail: verkehr.tiefbau-verkehr@erfurt.de

Nur zum internen Gebrauch für
Stadtverwaltung Erfurt
Datum: 24.04.2012
Nachdruck oder Vervielfältigung verboten

Maßstab: 1 : 750
Gemeinde: Erfurt