

Titel der Drucksache:

**Vereisung am Wüsten- und Urwaldhaus  
Danakil**

Drucksache

**0244/21**

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Anfragen	01.02.2021	öffentlich
Ausschuss zur Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt	25.03.2021	öffentlich

## Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

am Wüsten- und Urwaldhaus Danakil auf der EGA gefriert Wasser an der Außenseite zu einer sehr dicken Eisschicht mit meterlangen Eiszapfen. Die enorme Eisschicht deutet darauf hin, dass das Gehäuse des ganzjährig betriebenen Danakil-Hauses eine schlichte Fehlkonstruktion ist. Die Wärme innerhalb des Danakil-Hauses scheint in enormer Menge aus dem Gebäude zu strahlen und bringt damit den Schnee auf dem Dach zum Schmelzen. Als neu errichtete Anlage müsste diese über eine ausreichende Dämmung verfügen, die die Wärme im Hausinneren behält. Eine ausreichende Dämmung besteht offensichtlich nicht.

Es wird daher um Beantwortung der folgenden Fragen gebeten:

1. Aufgrund welcher Ursache ist am Wüsten- und Urwaldhaus Danakil auf der EGA die dicke Eisschicht entstanden?
2. Sollte der Frost unter anderem aufgrund einer Fehlkonstruktion der Anlage und/oder fehlenden Dämmung zurückzuführen sein, warum wurden die Verantwortlichen nicht bereits während der Planung auf die fehlende Dämmung aufmerksam, wann wird die Dämmung ausgebessert und entstehen der Stadt Erfurt hierdurch Schadensersatzansprüche?
3. Welche Schäden sind am Wüsten- und Urwaldhaus Danakil infolge des Frostes zu erwarten und wer trägt die Kosten der Schadensbeseitigung?

## Anlagenverzeichnis

---

15.02.2021, gez. i. A. 

Datum, Unterschrift

---