

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2242/14

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung WA Erfurter Sportbetrieb vom 30.10.2014 TOP5. -
Regenrinne Sportlerheim Töttelstädt

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Durch Herrn Pfistner, Fraktion CDU, wurde informiert, dass der Auslauf der Regenrinne nach der Sanierung an der Sportstätte Töttelstädt nicht korrekt funktioniert. Herr Malur, 1. Werkleiter Erfurter Sportbetrieb, sicherte eine Überprüfung zu.

Der dargestellte Sachverhalt wurde durch den Erfurter Sportbetrieb (ESB) überprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wurde festgestellt, dass der angezeigte Mangel nicht zu dem Gebäudeteil gehört, welcher in die Sanierungsmaßnahme einbezogen war. Die komplette Dachentwässerung des Gebäudeteils Kegelbahn blieb unverändert.

Der Darstellung, dass die Regenwasserableitung des Gebäudeteils Kegelbahn bei zu erwartenden erhöhten Niederschlagsaufkommen zu einer verstärkten Gehwegverschmutzung oder in den Wintermonaten zu einer starken Vereisung des Weges führen wird, kann gefolgt werden. Von daher ist eine Lösung des Problems aus Gründen der Verkehrssicherheit sowie der Vermeidung erhöhten Reinigungsaufwandes geboten.

Der ESB bereitet derzeit eine Lösung vor, die eine Ableitung des Regenwassers unter den Gehweg in die angrenzende Versickerungsfläche vorsieht. Übergangsweise werden Vorort durch den ESB organisatorische Maßnahmen abgestimmt, die einen ordnungsgemäßen und sichereren Zugang zur Sportstätten gewährleisten.

Anlagen

gez. Malur

Unterschrift Werkleiter ESB

13.11.2014

Datum