

Titel der Drucksache:

**Elektrische Pollersperre Meister-Eckehart-
Straße**

Drucksache

2351/14

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Stadtrat	26.11.2014	öffentlich

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO

Anfrage

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

in der öffentlichen Präsentation zur Verkehrssituation Meister-Eckehart-Straße am 03. November 2014, gestand die Verwaltung ein, dass die Messergebnisse für die längerfristig geplante Überprüfung des installierten Pollers noch nicht ausreichend seien und durch die Baumaßnahme in der Walkmühlstraße auch entsprechende Differenzen aufweisen. Die stattgefundenene Präsentation der Ergebnisse und die daraus resultierende und auch erwünschte Diskussion warf bei den Beteiligten und auch den anwesenden Unternehmern im Einzugsbereich der Meister-Eckehart-Straße weitere Fragen auf. Da mit der nun erfolgten Installation des 25.000€ teuren elektrischen Pollers aber bereits Tatsachen geschaffen wurden, obwohl noch Klärungsbedarf zur Maßnahme bestand, fragen wir:

1. Inwieweit wurden Feuerwehr, Rettungsdienste und auch Taxigenossenschaften an der gesamten Maßnahme beteiligt und wie argumentieren diese zu den Verzögerungen bei Rettungseinsätzen bzw. größeren Fahrdienstaufwendungen in Folge der Sperrung der Meister-Eckehart-Straße?
2. Warum wurde der Poller bereits jetzt fest installiert, obwohl nach wie vor noch nicht alle Fragen und Testergebnisse geklärt sind und die Argumente der Anlieger/Unternehmer keine vollkommene Klärung fanden?
3. Welche Kosten entstanden der Stadt bisher durch die Schadensbeseitigung und regelmäßige Neuerung der mechanischen Installation und welche Folgekosten verursacht die neue Lösung?

Anlagenverzeichnis

17.11.2014, gez. i. A. Stassny

Datum, Unterschrift
