

Sicherheitsstandards an Erfurter Schulen

| Plattenbauten | | baulicher/sicherheitstechnischer Zustand - Bauteile | | | | A 23, Stand: 25.11.2014 | |
|---------------|---|---|-------------|----------------|--------------|-------------------------|---|
| Schule | Schulname | Bauteile | | | Außenanlagen | Zustand | geplante Maßnahmen |
| Nummer | Adresse | Außen-treppen | Fenster | Flure Trepphs. | Freifläche | | Realisierung nach Mittelbereitstellung |
| GS 2 | Thomas-Mann-Schule Hallesche Straße 18 a 99085 Erfurt | saniert | saniert | teilsaniert | teilsaniert | mittlerer Zustand | Überprüfung Brandschutz |
| GS 3 | Scharnhorststraße 41 99099 Erfurt | teilsaniert | teilsaniert | unsaniert | unsaniert | schlechter Zustand | Sanierung WC 2015 Sanierung Verbinder Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| GS 5 | Otto-Lilienthal-Schule Mittelhäuser Straße 21 99089 Erfurt | unsaniert | saniert | teilsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | Brandschutz im Bau Sanierung Außenanlagen angemeldet 2015 und 2016 |
| GS 8 | EUROPA-SCHULE Jacob-und-Wilhelm-Grimm Blumenstraße 20 99092 Erfurt | teilsaniert | saniert | unsaniert | teilsaniert | mittlerer Zustand | Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| GS 20 | Gisperslebener Schule Gubener Straße 10 a 99091 Erfurt | teilsaniert | teilsaniert | unsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | Sanierung Fenster 2015/2016 Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| GS 22 | Riethschule Riethstraße 28 99089 Erfurt | teilsaniert | saniert | unsaniert | unsaniert | im Bau | Brandschutz und Fassade im Bau Sanierung Außenanlagen angemeldet 2015 und 2016 |
| GS 23 | Grundschule am Johannesplatz Wendenstraße 24 99086 Erfurt | teilsaniert | teilsaniert | teilsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | Fassade Hintergebäude und Zwischenbauten |
| GS 25 | Astrid-Lindgren-Schule Curiestraße 29 99097 Erfurt | unsaniert | saniert | unsaniert | teilsaniert | mittlerer Zustand | Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| GS 27 | Förderzentrum Nord Emil Kannegießer Berliner Straße 1 99091 Erfurt | teilsaniert | saniert | teilsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | Fassade mit Außentritten im Bau Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |

Sicherheitsstandards an Erfurter Schulen

| Plattenbauten | | baulicher/sicherheitstechnischer Zustand - Bauteile | | | | A 23, Stand: 25.11.2014 | |
|---------------|--|---|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|--|
| Schule | Schulname | Bauteile | | | Außenanlagen | Zustand | geplante Maßnahmen |
| Nummer | Adresse | Außen-treppen | Fenster | Flure Trepphs. | Freifläche | | Realisierung nach Mittelbereitstellung |
| GS 28 | Bukarester Straße 4 99091 Erfurt | teilsaniert | teilsaniert | unsaniert | unsaniert | schlechter Zustand | Fenster 2015 Sanierung Verbinder 2015 Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| GS 29 | Puschkin-Schule Kartäuser Straße 50 99084 Erfurt | saniert | saniert | unsaniert | unsaniert | schlechter bis mittlerer Zustand | Überprüfung Brandschutz |
| GS 30 | Grundschule am Steigerwald Goethestraße 72 99096 Erfurt | teilsaniert | saniert | teilsaniert | teilsaniert | mittlerer Zustand | Generalsanierung ab 2015 incl. Energetischer Sanierung, räuml. Anpassung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| GS 31 | Grundschule am Roten Berg Julius-Leber-Ring 2 99087 Erfurt | unsaniert | teilsaniert | unsaniert | teilsaniert | schlechter Zustand | Fenster und Sanierung Verbinder 2015/2016 Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| GS 34 | Grundschule am Wiesenhügel Weißdornweg 2 | unsaniert | teilsaniert | unsaniert | unsaniert | schlechter bis mittlerer Zustand | Fenster 2015/2016 Sanierung Verbinder Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz- |
| GS 41 | Grundschule Stotternheim Gau-Algesheimer-Str. 2 99095 Stotternheim | saniert | saniert | teilsaniert | teilsaniert | mittlerer Zustand | Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| GS 42 | Grundschule Urbich Zur Steinbrücke 8 99098 Urbich | teilsaniert | teilsaniert | teilsaniert | teilsaniert | mittlerer Zustand | Überprüfung Brandschutz |
| RS 1 | Thomas-Mann-Schule Hallesche Straße 18 99085 Erfurt | saniert | saniert | saniert | teilsaniert | guter Zustand | Überprüfung Brandschutz |
| RS 3 | Kolping-Schule Hirnzigeweg 31 99099 Erfurt | teilsaniert | saniert | teilsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | Sanierung Verbinder Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| RS 5 | Otto-Lilienthal-Schule Mittelhäuser Straße 21 a 99089 Erfurt | teilsaniert | saniert | teilsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | Brandschutz im Bau Sanierung Außenanlagen angemeldet 2015 und 2016 |

Sicherheitsstandards an Erfurter Schulen

| Plattenbauten | | baulicher/sicherheitstechnischer Zustand - Bauteile | | | | A 23, Stand: 25.11.2014 | |
|---------------|--|---|-------------|----------------|--------------|----------------------------------|--|
| Schule | Schulname | Bauteile | | | Außenanlagen | Zustand | geplante Maßnahmen |
| Nummer | Adresse | Außen-treppen | Fenster | Flure Trepphs. | Freifläche | | Realisierung nach Mittelbereitstellung |
| RS 7 | Ullrich-von-Hutten-Schule Grünstraße 9 99084 Erfurt | teilsaniert | saniert | unsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| RS 8 | Friedrich-Ebert-Schule Langer Graben 19 99092 Erfurt | teilsaniert | saniert | teilsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| RS 23 | Regelschule an der Geraaue Bukarester Straße 3 99091 Erfurt | saniert | saniert | teilsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| RS 25/GEM 2 | Karl-Reimann-Ring 14 99087 Erfurt | teilsaniert | saniert | teilsaniert | teilsaniert | mittlerer Zustand | Sanierung Verbinder Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| RS 27/GEM 4 | Willy-Brandt-Schule Hermann-Brill-Straße 129 99099 Erfurt | teilsaniert | saniert | teilsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | Sanierung Verbinder Überprüfung Brandschutz |
| RS 30 | Regelschule Stötternheim Gau-Algesheimer-Str. 2 99195 Stötternheim | saniert | saniert | teilsaniert | saniert | mittlerer Zustand | Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| RS 31 | Regelschule Urbich Zur Steinbrücke 8 99198 Erfurt | teilsaniert | teilsaniert | teilsaniert | teilsaniert | mittlerer Zustand | Überprüfung Brandschutz |
| Gymn. 4 | Heinrich-Hertz-Gymnasium Alfred-Delp-Ring 41 99087 Erfurt | teilsaniert | saniert | teilsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | Brandschutz im Bau |
| Gymn. 7 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Vilniuser Straße 19/19a 99089 Erfurt | saniert | saniert | saniert | teilsaniert | guter Zustand | |
| | Spezialschulteil/Internat Vilniuser Straße 17 a 99089 Erfurt | unsaniert | saniert | unsaniert | unsaniert | schlechter bis mittlerer Zustand | Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| IGS | Integrierte Gesamtschule Wendenstraße 23 99086 Erfurt | teilsaniert | saniert | teilsaniert | teilsaniert | mittlerer Zustand | Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |

Sicherheitsstandards an Erfurter Schulen

| Plattenbauten | | baulicher/sicherheitstechnischer Zustand - Bauteile | | | | A 23, Stand: 25.11.2014 | |
|--------------------|--|---|-------------|----------------|--------------|-----------------------------|---|
| Schule | Schulname | Bauteile | | | Außenanlagen | Zustand | geplante Maßnahmen |
| Nummer | Adresse | Außen-treppen | Fenster | Flure Trepphs. | Freifläche | | Realisierung nach Mittelbereitstellung |
| FÖZ 1 | FOZ für Körperbehinderte Warschauer Straße 4 99089 Erfurt | nicht erf. | teilsaniert | teilsaniert | teilsaniert | mittlerer Zustand | Fenster Fertigstellung in 2015 Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| FÖZ Süd (4) | Förderzentrum Süd Waidschule am Muldenweg Muldenweg 10 99099 Erfurt | saniert | teilsaniert | teilsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | Fenster Fertigstellung in 2015 Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| FÖZ Nord (5) | Förderzentrum Nord Emil Kannegießer Berliner Straße 1 99091 Erfurt | unsaniert | saniert | teilsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | energetische Sanierung 2014-2017 incl. Treppen Erarbeitung und Umsetzung Brandschutz-Konzept |
| SBBS 1 | Sebastian-Lucius-Schule Am Fließchen 10 99091 Erfurt | saniert | saniert | teilsaniert | teilsaniert | mittlerer bis guter Zustand | Überprüfung Brandschutz |
| | Internat für Azubis Am Fließchen 9 99091 Erfurt | teilsaniert | saniert | teilsaniert | unsaniert | mittlerer Zustand | Überprüfung Brandschutz |
| SBBS 1 Schulteil | Bukarester Straße 1/2 99091 Erfurt | saniert | saniert | teilsaniert | teilsaniert | mittlerer bis guter Zustand | Überprüfung Brandschutz |
| SBBS 3 Schulteil | Bukarester Straße 1/2 99091 Erfurt | saniert | saniert | teilsaniert | teilsaniert | mittlerer bis guter Zustand | Überprüfung Brandschutz |
| SBBS 7 | Walter-Gropius-Schule Binderslebener Landstraße 162 99092 Erfurt | saniert | saniert | saniert | saniert | guter Zustand | |
| SBBS 7 Schulteil B | Rudolf-Diesel-Schule Am Rabenhügel 10 99099 Erfurt | unsaniert | unsaniert | unsaniert | unsaniert | schlechter Zustand | Z. Zt. teilweise an die Freie Schule Potsdam vermietet. Perspektivisch soll die Übertragung erfolgen. |

Anmerkung:

Die bereits terminlich eingeordneten Maßnahmen sind vom Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung so vorgesehen, stehen jedoch unter Haushaltsvorbehalt.
Für alle anderen vorgesehenen Aktivitäten können derzeit keine Termine benannt werden.