


647500

648000


648500

5646500

5646000



Blattschnittübersicht



Legende

Kilometrierung

- 100m Station
- 500m Station
- Gewässer

punktueller Maßnahmen



- ⊠ M022 Objektschutz einzelner Gebäude Niedernissa
- - - Anschlaglinie HQ100

Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH		
HWSK Linderbach 320-15-100		
Maßnahmenkarte Variante 5		
Maßstab 1 : 5 000	Datum : Juli 2015	
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.5 Blatt : 2	

Entwurf 23.07.2015



Legende

Kilometrierung

- 100m Station
- 500m Station
- Gewässer

punktuellen Maßnahmen

- ⊠ M005 Objektschutz einzelner Gebäude "Am Bach" Urbich
- ⊠ M009 Objektschutz Gebäude "Zur Schleuse" Urbich

linienhafte Maßnahmen

- M008 Hochwasserschutzmauer "An der Kochschule" Urbich
- M011 Mobiler Linienschutz Weg "Über den Krautländern"

Maßnahmentyp



- Erhöhung (Deichneubau, Ufererhöhung, HWS-Mauer etc.)
- - - Anschlaglinie HQ100

Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH	
HSK Linderbach 320-15-100	
Maßnahmenkarte Variante 5	
Maßstab 1 : 5 000	Datum : Juli 2015
Bearbeiter : N. Krätzschmar	Anlage : 8.5 Blatt : 3

Entwurf 23.07.2015



Legende

Kilometrierung

- 100m Station
- 500m Station
- Gewässer

punktueller Maßnahmen

- M012-a Hydraulische Optimierung Brücke "Zur Trolle" Büßleben
- ⊠ M023 Objektschutz einzelner Gebäude Büßleben
- ⊠ M029 Rückbau Furtbrücke "Weimarische Straße", Wiederherstellung des Abflussprofils

linienhafte Maßnahmen

- M025 Absenkung Uferbereich zwischen Urbich und Linderbach

Maßnahmentyp



- Überströmung
- - - Anschlaglinie HQ100

Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Maßnahmenkarte Variante 5	
Maßstab 1 : 5 000	Datum : Juli 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.5 Blatt : 4

Entwurf 23.07.2015



Legende

Kilometrierung

- 100m Station
- 500m Station
- Gewässer

punktueller Maßnahmen

- ✕ M029 Rückbau Furtbrücke "Weimarische Straße", Wiederherstellung des Abflussprofils

flächenhafte Maßnahmen

- ▨ M026 Aktivierung der linksseitigen Fläche oberhalb der Bahntrasse als Rückhalteraum
- ▨ M027 Aktivierung der rechtsseitigen Fläche unterhalb der Bahntrasse als Rückhalteraum

linienhafte Maßnahmen

- M015 Deichneubau rechtsseitig Linderbach "Im Großen Garten"
- M026 Aktivierung der linksseitigen Fläche oberhalb der Bahntrasse als Rückhalteraum
- M026 Aktivierung der linksseitigen Fläche oberhalb der Bahntrasse als Rückhalteraum
- M027 Aktivierung der rechtsseitigen Fläche unterhalb der Bahntrasse als Rückhalteraum

Maßnahmentyp



- Überströmung
- Erhöhung (Deichneubau, Ufererhöhung, HWS-Mauer etc.)
- - - Anschlaglinie HQ100

Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH		
HWSK Linderbach 320-15-100		
Maßnahmenkarte Variante 5		
Maßstab 1 : 5 000	Datum : Juli 2015	
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.5 Blatt : 5	

Entwurf 23.07.2015



Legende

Kilometrierung

- 100m Station
- 500m Station
- Gewässer

flächenhafte Maßnahmen

- ▨ M028 Absenkung Uferbereiche zwischen Azmannsdorf und Kerspleben (links)

linienhafte Maßnahmen

- M016 Absenkung Uferbereiche zwischen Azmannsdorf und Kerspleben (rechts)
- M028 Absenkung Uferbereiche zwischen Azmannsdorf und Kerspleben (links)

Maßnahmentyp



- Überströmung
- - - Anschlaglinie HQ100

Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH		
HWSK Linderbach 320-15-100		
Maßnahmenkarte Variante 5		
Maßstab 1 : 5 000	Datum : Juli 2015	
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.5 Blatt : 6	

Entwurf 23.07.2015



Legende

Kilometrierung

- 100m Station
- 500m Station
- Gewässer

punktueller Maßnahmen

- ⊕ M018 Hydraulische Optimierung Brücke "Zum Sulzenberg" Linderbach

linienhafte Maßnahmen

- M016 Absenkung Uferbereiche zwischen Azmannsdorf und Kerspleben (rechts)

Maßnahmentyp



- Überströmung
- - - Anschlaglinie HQ100

Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH	
HWSK Linderbach 320-15-100	
Maßnahmenkarte Variante 5	
Maßstab 1 : 5 000	Datum : Juli 2015
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.5 Blatt : 7

Entwurf 23.07.2015



Legende

- Kilometrierung**
- 100m Station
 - 500m Station
 - Gewässer
- linienhafte Maßnahmen**
- M019 Deichneubau/Wegerhöhung zwischen Kersplebener Chaussee und Ortsausgang Kerspleben
 - M020 Absenkung Uferbereich Kerspleben
 - M021 Deichneubau Töttleben
- Maßnahmentyp**
- Überströmung
 - Erhöhung (Deichneubau, Ufererhöhung, HWS-Mauer etc.)
 - - - Anschlaglinie HQ100

Wassertiefen HQ100 [m]

- 0,0 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 1,0
- 1,0 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- > 3,0

Fugro Consult GmbH		
HWSK Linderbach 320-15-100		
Maßnahmenkarte Variante 5		
Maßstab 1 : 5 000	Datum : Juli 2015	
Bearbeiter : N. Krätzschar	Anlage : 8.5 Blatt : 8	

Entwurf 23.07.2015