

Titel der Drucksache:
 Festlegung aus der öffentlichen Sitzung WA-
 Erfurter Sportbetrieb vom 21.04.2016 zum
 TOP 4.2 - Westtribüne (Drucksache 0656/16)

Drucksache	0871/16
	öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung
Werkausschuss Erfurter Sportbetrieb	19.05.2016	öffentlich

Festlegung durch Gremien

Festlegungen

In der Stellungnahme zur Drucksache 0680/16 wurde durch den Erfurter Sportbetrieb u. a. mitgeteilt, dass es zum Bauzustand der Westtribüne (Steigerwaldstadion) keine schriftlichen Unterlagen vor den Jahren 2010/2011 vorliegen. Es wurde gebeten zu prüfen, ob im Bauamt oder gegebenenfalls im Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung diesbezüglich Unterlagen befinden, die eventuelle Schäden oder Mängel der Westtribüne des Steigerwaldstadions dokumentieren. Wenn festgestellt wurde, dass keine Unterlagen vorliegen, was wurde seither durch die Werk- oder Dezernatsleitung unternommen? Wurden gegebenenfalls rechtliche Schritte eingeleitet?

T.: 19.05.2016

V.: Dezernat für Wirtschaft und Umwelt/Werkleitung Erfurter Sportbetrieb

Stellungnahme / Antwort

Siehe Stellungnahme der Werkleitung des Eigenbetriebes Erfurter Sportbetrieb (ESB) in der Anlage.

Anlagenverzeichnis

→ Stellungnahme Werkleitung ESB

27.04.2016, gez. [REDACTED] (Schriftführer/in)

Datum, Unterschrift
