

Der OTR bittet aus Sicht der Feuerwehr Marbach folgende Fragen zu beantworten:

1. Wird die FE Marbach an den Planungen Regionalleitstelle mit Integration der FF Marbach beteiligt? Wenn ja wie findet die Beteiligung statt?
2. Die Alarmausfahrt aller Einsatzfahrzeuge der FF Marbach sind gemäß Plan über den Hof geplant. Warum sind die Alarmausfahrten nicht Straßenseitig geplant, wie es gemäß DIN 14092 üblich ist? Wie wird bei Alarmfahrt der FE Marbach über den Hof sichergestellt, dass sich Kräfte nicht kreuzen z.B. anfahrende Kräfte, abfahrende Kräfte sowie die Beschäftigten auf dem Hof? (erhöhte Unfallgefahr) Wie bewertet die FUK Mitte die Planung der Alarmausfahrt?
3. Wie viele Parkplätze sollen der FE Marbach fest zugewiesen werden?
4. Welche Räume im Bereich der FE Marbach bekommen eine separate Schließung?
5. Wie werden die Räume ausgestattet? (Technik, Mobiliar usw)
6. Ist der Schulungsraum von Innen und Außen verdunkelbar?
7. Können die Türen Werkstatt und Lagerraum so groß gebaut werden, dass ein Hubwagen mit Palette oder Rollcontainer durchpasst, damit die Räume optimal genutzt werden können?
8. Sind Besucher der FE Marbach aufgrund der Regionalleitstelle erlaubt? Wenn ja wird es auch eine Klingel für die FE Marbach geben, damit Besucher klingeln können?
9. 2018 gab es mit dem alten Oberbürgermeister sowie einigen Politikern eine Vorortbesichtigung im GSZ, wie die FE Marbach untergebracht ist. Alle Beteiligten waren sich einig, dass das kein Zustand bleiben kann. Des Weiteren wurde in den Jahreshauptversammlungen 2019, 2020, 2021, 2022 u. 2023 mehrfach angesprochen, dass die FE Marbach bis zu Integration zusätzliche Räumlichkeiten bekommen soll, damit die Trennung Damen u. Herren sowie die Schwarz/ Weißtrennung umgesetzt werden kann. Wurden die Räume zur Verfügung gestellt? Wenn nein, wann werden die Räume zu Verfügung gestellt? Wieviel Platz pro Quadratmeter hat derzeit die Einsatzkraft in der FE Marbach? Wie bewertet die FUK Mitte die Unterbringung der FF Marbach die so seit 2006 so praktiziert wird?
10. Wie sieht nach der Integration die weitere Nutzung des derzeitigen Gerätehauses Herman-Müller-Straße 10 durch das Amt37 aus?