

Untersetzung der Investitionsförderpauschale 2025
nach Einzelmaßnahmen

Anlage 1 zur DS 1486/25

Höhe: 4.084.107 Euro/gerundet: 4.085.000 Euro

Amt / Eigenbetrieb	HHSt.	Bezeichnung HHSt.	Maßnahme	Gesamt- kosten	Erläuterung
				in Euro	
23	21100.94023	GS 23, Wendenstr. 24, Johannesplatz	Dachsanierung	450.000	Die Dachsanierung ist auf Grund von Undichtigkeiten an den Dacheinläufen und damit einhergehender Schimmelbildung zwingend erforderlich.
23	88000.94010	Allgemeines Grundvermögen/ Baumaßnahmen an städtischen Objekten	Gebäude Auenstraße 55 - Erfurter Tafel	450.000	Schäden an der Gebäudesubstanz sollen durch Sanierung des Flachdachs und der Gebäudefugen behoben werden
23/31	12300.94010	Baumaßnahmen Fuchsfarm	Toilettenanlage Fuchsfarm	150.000	Neubau zusätzlicher Toilettenanlage im NaturErlebnisGarten Fuchsfarm gem. Prüfauftrag aus Bildungsausschuss DS 2098/24
60	89000.94000	Baumaßnahmen Krämerbrücke	Krämerbrücke	270.000	dringende Sicherungsmaßnahmen am Haus zum Roten Turm
66	63000.95318	Neubau/ Erneuerung von Lichtsignalanlagen	Lichtsignalanlagen	500.000	LED-Signalgebერთausch
66	67000.95100	Neubau der Straßenbeleuchtungsanlagen	Straßenbeleuchtung	450.000	Neubau Straßenbeleuchtung Ortsteil Windischholzhausen
67	58200.94240	Umfeldneugestaltung Christian-Reichart Denkmal	Umfeldgestaltung Christian- Reichart Denkmal	80.000	Umgestaltung des Umfeld des Christian-Reichart Denkmals an der Richard-Breslau-Straße u.a. mit Sitzelementen.
67	58300.95100	Petersberg/Wegebaumaßnahmen	Ergänzung und Verbesserung der Regen-/Oberflächenentwässerung auf dem Oberen Plateau Petersberg	200.000	Zur Abwendung von Starkregeneignissen sind zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um das Regenwasser kontrolliert auf dem städtischen Grundstück zurück zu halten und kontrolliert abzuführen und somit das Nachbargrundstück mit der Defensionskaserne zu schützen
67	58200.94180	Sanierung Brunnenanlage Karl- Marx-Platz	Brunnenbecken aus Edelstahl	100.000	Die Brunnenanlage ist in Teilen absolut marode, weist Setzungen im Untergrund der Becken auf, die Leitungen sind porös und löchrig. Die alten Becken sind undicht und nur noch ein bis zwei Jahre vertretbar zu betreiben.
67	58000.93550	Grünflächen-und Baupflege/Maschinen und Geräte	2 Großflächenmäher mit Schnittgutaufnahme und Hochentleerung + 2 Einachsschlepper mit Anbaugeräten	160.000	Umstellung der Mähtechnik zur Förderung der Biodiversität auf städtischen Grünflächen
67	77010.93530	Zentraler Fuhrpark/ Erwerb von Fahrzeugen	Hebebühne	300.000	Ersatzbeschaffung für das im Straßenbetriebshof im Einsatz befindliche Fahrzeug inkl. Hebebühne aus dem Jahr 2008, die Reparaturkosten sind hierfür nicht mehr wirtschaftlich vertretbar
Thüringer Zoopark Erfurt	32310.98500	Zuschuß invest. Maßnahmen Eigenbetrieb Zoopark	Spielplatz	500.000	Erneuerung und Erweiterung der Spielplatzlandschaft im Thüringer Zoopark Erfurt
Erfurter Sportbetrieb	55300.98500	Zuschuss für Investitionen an ESB	Sportplatz Marbach	300.000	Erweiterung des Funktionsgebäudes
Theater Erfurt	33110.98500	Zuschuss für inv.Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	Sonnenschutz	60.000	Aufgrund ungenügender Isolierung ist die Errichtung von Sonnenschutzanlagen notwendig.
Theater Erfurt	33110.98500	Zuschuss für inv. Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	Videoüberwachung Fassade	50.000	Die bisher am Gebäude installierten Kameras müssen zwingend ausgetauscht werden. Eine Reparatur hat sich als nicht wirtschaftlich erwiesen.
Theater Erfurt	33110.98500	Zuschuss für inv.Maßnahmen Eigenbetrieb Theater	Umrüstung Beleuchtung LED	65.000	Umrüstung der Beleuchtung auf LED im Foyer und Zuschauerraum
Summe				4.085.000	