

Anlage 2.2 Fotodokumentation

Die vorhandenen Unterlagen (Fotodokumentation) aus der Zeit der Erarbeitung der Vorbereitenden Untersuchungen sind oft nur als Kopie vorhanden und beschränken sich ansonsten häufig nur auf den öffentlichen Raum, so dass sich die Dokumentation des Zustandes vor der Sanierung für den privaten Bereich als sehr schwierig darstellt.

Eine relativ umfängliche zwischenzeitliche Zustandsdokumentation von 2001 zeigt wiederum oft nicht mehr den Ausgangszustand und kann deshalb bei dem hier anzufertigenden Nachweis nur bedingt Verwendung finden.

Mit der Eingemeindung 1994 nach Erfurt und der Durchführung der Sanierung durch die Stadtverwaltung Erfurt gingen auch verschiedene Informationen, die sich bei der IGR Ingenieurgesellschaft Rockenhausen als damaligen Sanierungsträger befanden, unwiederbringlich verloren. Ein Vergleich vorher/ nachher anhand einzelner Objekte ist deshalb fast nicht möglich.

Für die wenigen Bereiche, für die eine Gegenüberstellung möglich ist, wird ein erster Block erstellt.

Um den Nachweis der Entwicklung darzustellen, soll ein zweiter Block von den noch in entsprechender Qualität vorhandenen Bildern vor der Sanierung zusammengestellt werden.

Im dritten Teil wird dann der heutige Zustand dokumentiert.

Zusätzlich wird die Untersuchung der IGR Ingenieurgesellschaft Rockenhausen aus dem Jahre 1994 als Anlage den Unterlagen beigelegt.

Block 1 – VORHER/ NACHHER



Hauptstraße 4

2001 Foto links
Bestandsaufnahme der
Firma IGR

2018 Foto rechts
Bestandsaufnahme NH
Projektstadt
Zustand nach der
Sanierung



Hauptstraße 23

2001 Foto links
Bestandsaufnahme der
Firma IGR

2018 Foto rechts
Bestandsaufnahme NH
Projektstadt
aktueller Zustand



Karlsplatz 3

2001 Foto oben
Bestandsaufnahme der
Firma IGR

2018 Foto unten
Bestandsaufnahme NH
Projektstadt
Sanierung als
Wohngebäude





Mittelgasse 12

2001 Fotos oben
Bestandsaufnahme der
Firma IGR

2018 Fotos unten
Bestandsaufnahme NH
Projektstadt
aktueller Zustand nach
Sanierung





Neue Straße 1, 1a

2001 Fotos oben
Bestandsaufnahme der
Firma IGR

2018 Fotos unten
Bestandsaufnahme NH
Projektstadt
aktueller Zustand nach
Fertigstellung Neubau





Salinenchaussee 13

2001 Fotos links
Bestandsaufnahme der
Firma IGR

2018 Fotos rechts
Bestandsaufnahme NH
Projektstadt
aktueller Zustand



oben Waidmühlenstraße
2, 3
unten Riethgasse 2

1994 Foto links oben
2001 Foto links unten
Bestandsaufnahme der
Firma IGR

2018 Fotos rechts
Bestandsaufnahme NH
Projektstadt
aktueller Zustand





oben Waidmühlenstraße
2, 3
unten Riethgasse 2

1994 Foto links oben
2001 Foto links unten
Bestandsaufnahme der
Firma IGR

2018 Fotos rechts
Bestandsaufnahme NH
Projektstadt
aktueller Zustand



Block 2 VORHER



1994 Waidmühlenstraße 1
Foto der Firma IGR links
oben
1994 Neue Straße 7 Foto
der Firma IGR rechts oben

2001 Fotos unten
Karlsplatz 24, 25





2001 Foto links
Hauptstraße 8
Bestandsaufnahme der
Firma IGR

2001 Fotos rechts
Hauptstraße 4

2001 Foto links unten
Sackgasse 17





Schwanseer Straße
vor dem Umbau





Brühl
vor dem Umbau



Block 3 NACHHER



Brühl 11

2018 Fotos
Bestandsaufnahme
aktueller Zustand





nach dem Umbau
Schwanseerstraße



nach dem Umbau
Brühl





Umgestaltung
Ortsdurchfahrt





Gaststätte Deutsches
Haus an der
Hauptstraße



Haselnussallee mit
Bahnhofsgebäude
privatisiert und saniert





Kirche und Pfarrhaus





Karlsplatz
nach der
Umgestaltung





Kindertagesstätte am
Karlsplatz 15 a

