

Satzung zur Aufhebung des Sanierungsgebiets "Äußere Oststadt – Teilbereich Ladestraße (TAS 005)


Fotodokumentation

Anlage

Luftbilder | Straßenraum und Gebäude vor und nach der Sanierung

1 - 19

Fotodokumentation



1997 – Luftbildaufnahme zu Beginn der Sanierung



1997 – Luftbildaufnahme zu Beginn der Sanierung
Blick über das Gewerbegebiet Ladestraße mit der Kleingartenanlage in Insellage

Fotodokumentation



2001 – Luftbildaufnahme

Fotodokumentation



2014 – Luftbildaufnahme, deutlich sichtbar:

- Entwicklung an der Eugen-Richter-Straße (links im Bild),
- Ordnungsmaßnahmen und Beräumungsarbeiten auf den Grundstücken,
- Auflösung der Kleingartenanlage.

Fotodokumentation



2020 – Luftbildaufnahme zum Zeitpunkt der Entlassung aus der Sanierung

Fotodokumentation



2020 – Schrägluftbild zum Zeitpunkt der Entlassung aus der Sanierung

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – Eugen-Richter-Straße



1994
Eugen-Richter-Straße 26 zu Beginn der Sanierung, Blick auf den verwahrlosten Rohbau, einst für die Konsum Nahrungsmittelwerke geplant und nicht fertiggestellt



2020
Eugen-Richter-Straße 26, In das gekürzte und sanierte Gebäude zog 2000 die Erfurter Stadtwirtschaft.



1994
Eugen-Richter-Straße, brachgefallenes Grundstück



2020
Eugen-Richter-Straße 26, Wirtschafts- und Stellplatzflächen, im Vordergrund das Regenrückhaltebecken



1994
Eugen-Richter-Straße, Blick auf die Kleingartenanlage



2020
Eugen-Richter-Straße, links: Erweiterung der Erfurter Teigwaren GmbH

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – Eugen-Richter-Straße



1997
Eugen-Richter-Straße



2020
Eugen-Richter-Straße



1997
Eugen-Richter-Straße 27



2020
Eugen-Richter-Straße 27



1998
Blick von der Eugen-Richter-Straße in Richtung
Kleingartenanlage, rechts: Erfurter Teigwaren GmbH,
links: Gebäuderuine



2020
Ausschnitt Schrägluftbild,
im Vordergrund: Eugen-Richter-Straße, rechts und im
Hintergrund: Erfurter Teigwaren GmbH, links im
Vordergrund das sanierte Gebäude der SWE

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – Ladestraße



1998
Ladestraße I (östliche Ladestraße)
rechts: Spedition Hasert



2020
Ladestraße I (östliche Ladestraße)



1997
Ladestraße I (östliche Ladestraße)



2020
Ladestraße I (östliche Ladestraße)



1997
Ladestraße I (östliche Ladestraße),
Einfahrt Hugo-Entsorgung und Malerbetrieb Schieck



2020
Ladestraße I (östliche Ladestraße),
Einfahrt Hugo-Entsorgung und Malerbetrieb Schieck

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – Ladestraße



1998
Ladestraße I (östliche Ladestraße),
rechts: ehemaliger Fischhandel, links: Hugo-
Entsorgung, Blick Richtung Norden



2007
Ladestraße I (östliche Ladestraße),
Blick Richtung Süden



1998
Ladestraße I (östliche Ladestraße),
ehemaliger Fischhandel, Blick nach Süden



2007
Ladestraße I (östliche Ladestraße),
Blick nach Süden



1998
Ladestraße II (westliche Ladestraße)
Blick zur Einfahrt ehemals MRT



2020
Ladestraße II (westliche Ladestraße)

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – Ladestraße



1998
Ladestraße II (westliche Ladestraße),
Blick in nordwestliche Richtung



2020
Ladestraße II (westliche Ladestraße),
neue Einfahrt zur Erfurter Teigwaren GmbH



1998
Ladestraße II (westliche Ladestraße),
Blickrichtung Norden



2020
Ladestraße II (westliche Ladestraße)



1997
Ladestraße II (westliche Ladestraße),
Einfahrt Metallrohstoffe Thüringen GmbH



2020
Ladestraße II (westliche Ladestraße),
neue Einfahrtssituation zur Erfurter Teigwaren
GmbH und SMH-Schrott- und Metallhandels GmbH

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – Ladestraße



1998
Ladestraße II (westliche Ladestraße),
Blick in südliche Richtung,
rechts: Schrotthändler, links: ERFEGAU



2020
Ladestraße II (westliche Ladestraße),
Blick in südliche Richtung



1998
Blick von der neuangelegten Ladestraße in Richtung
Nordwesten, rechts: Gleisanlagen mit
Sukzessionsflächen und einzelnen Gehölzen



2020
Blick von der Ladestraße in Richtung Nordwesten,
rechts: Die Vegetation verdeckt Freileitung und
Gleisanlagen.

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – Wustrower Weg



1997
Wustrower Weg,
links: Kühlhaus, rechts: 3-Tage-Markt



2020
Wustrower Weg



1998
Wustrower Weg,
links: Kühlhaus, rechts: 3-Tage-Markt
zu sehen: oberirdische Versorgungsleitung



2020
Wustrower Weg



1998
Wustrower Weg,
rechts: Erfurter Kühlhaus
Versorgung über Freileitungen



2020
Wustrower Weg,
rechts: Erfurter Kühlhaus
aktuell: Abriss eines ungenutzten Nebengebäudes

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – Wustrower Weg



1998
Wustrower Weg,
Blick nach Südosten Richtung Gewerbegebiet
Schlachthof



1998
Wustrower Weg,
Blick nach Südwesten Richtung Straße am Kühlhaus



2020
Wustrower Weg,
Blick nach Südwesten Richtung Straße am Kühlhaus
Die Gleisanlage wurde zurückgebaut



1998
Wustrower Weg, Lidl-Markt

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – Heckerstieg



1997
Heckerstieg
Am Heckerstieg befinden sich die Gebäude der Thüringer Fleischzentrum GmbH, Gebäude mit Büronutzung, der 3-Tage-Markt und Gebäude der Thüringer Kühlhäuser GmbH.



2020
Heckerstieg
Die Straße wurde neu gestaltet und mit einer Gehölzreihe bepflanzt. Das Gebäude im Vordergrund wurde geräumt.



1992
Heckerstieg 3
Thüringer Fleischzentrum GmbH



2020
Heckerstieg 3



1992
Heckerstieg 3
Ehemaliges Fleischhandelskontor
Blick in das langgestreckte Grundstück in Richtung Nordwesten



2020
Heckerstieg 3

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – Heckerstieg



1998
Heckerstieg 2
Blick in das Gewerbe-/ Industriegebiet in
nordwestliche Richtung



2020
Heckerstieg 2
Das Gebäude ist von der Stadt Erfurt an ein im
Gebiet ansässiges Unternehmen vermietet.

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – Gleisanlagen



1997
Gleisanlage im Ladestraßenbereich



1998
Gleisanlagen der Industriebahn, Blick in südliche Richtung (Richtung Kleingärten)



1998
Gleisanlagen der Industriebahn, Blick vom Heckerstieg nach Nordwesten



2020
Ausschnitt Schrägluftbild im Bereich der Ladestraße
Die Gleisanlagen wurden überwiegend zurückgebaut bzw. werden nicht genutzt. Die Erschließung erfolgt ausschließlich über die Straße.



2020
rechts: Erweiterung der Erfurter Teigwaren GmbH auf den Flächen der ehemaligen Kleingartenanlage
Blick in südliche Richtung

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – Gleisanlagen



1998
Gleisanlagen der Industriebahn, links: Gebäude Heckerstieg 3




2020
Ausschnitt Schrägluftbild
im Vordergrund: Heckerstieg und Gleistrasse der Deutschen Bahn mit ausgedehntem Grünstreifen



1997
Rechts im Bild: Bahngleistrasse nordöstlich des Gewerbegebietes Ladestraße Richtung Nordhausen



1998
Bahnunterführung



2020
stillgelegte Bahnunterführung
Die Gleisanlagen sind zum Teil noch erhalten.

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – Gleisanlagen



1997
Bahnunterführung nahe der Eugen-Richter-Straße 26



1998
Gleise der Industriebahn
Blick in nördliche Richtung mit Unterführung unter
den Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG, seitlich:
Sukzessionsflächen und alte Heiztrasse



2007
Blick in nördliche Richtung auf die stillgelegte,
eingegrünte Unterführung



2020
rechts: stillgelegte Unterführung
links: Flächen der SWE Stadtwirtschaft GmbH

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – ehemalige Kleingartenanlage "Vergissmeinnicht"



1998
Gleisanlage der Industriebahn in nördliche Richtung, im Hintergrund Gebäude der Erfurter Teigwaren GmbH, rechts: Kleingärten



2020
Einfahrt Erfurter Teigwaren GmbH vom Wustrower Weg aus, Blick Richtung Norden
Die Straße befindet sich im Bereich des ehemaligen Kiesweges und der Gleisanlage.



1997
Kiesweg westlich der Kleingartenanlage 'Vergissmeinnicht', links: Waggons der Erfurter Teigwaren GmbH, Blickrichtung Norden



2020
Verlauf ehemaliger Kiesweg und Gleisanlage



1998
Blick entlang der Gleisanlage in südliche Richtung, links: Kleingartenanlage, rechts: Grünstreifen mit vereinzelt Gehölzen und Heckengruppen, im Hintergrund die Gebäude der Erfurter Kühlhaus GmbH



2020
Erfurter Teigwaren GmbH
Blick in südliche Richtung, rechts der Produktionshalle/ Silos verliefen Kiesweg und Gleisanlage

Fotodokumentation

Vor und nach der Sanierung – ehemalige Kleingartenanlage "Vergissmeinnicht"



1997
Kleingartenanlage 'Vergissmeinnicht'



1997
Kleingartenanlage 'Vergissmeinnicht'



2007
Kleingartenanlage 'Vergissmeinnicht'



2009
Kleingartenanlage, Weg und Gleistrasse wurden zurückgebaut.



2020
Ausschnitt Schrägluftbild
Erweiterung der Erfurter Teigwaren GmbH auf dem
Gebiet der ehemaligen Kleingartenanlage