



**LEGENDE**

- Bechtelungsgrenze
- KATASTERGRENZE
- Vegetation
- Baum Bestand Klein
- Baum Bestand mittel
- Baum Bestand groß
- einreihiger Baumbestand
- Rosen
- niedrige Struchpflanzung ab 1,20 m
- niedrige Struchpflanzung bis 1,20 m

**Wegbelag**

- Klinkerbelag Graul
- Betonplatten 1,2 m x 1,2 m
- Betonplatten 0,5 x 0,5 m
- wassergebundene Weggedecke
- Betonfaserplaster rechteckig
- Fliesen
- Asphalt
- Tonpflasterbelag

**Mauern**

- Stützmauer (Neu- und Altbau)
- Betonfaserbetonmauer

**Ausrichtung**

- Leuchte Bestand
- Bronzoplastiken
- Pergola mit Balken
- Wasserbecken

**Gebäude und Pavillons**

- Gebäude eingeschossig (Übergewand Pavillon)
- Gebäude zweigeschossig
- Gebäude 5-geschossig (Wohnkomplex)
- Gebäude 11-geschossig (Wohnkomplex)
- Eigentüner

**Sonstiges**

- Versorgungskanal mit Einleiterschacht
- 187/23 Höhe Bestand
- 15 Forumnummer

**Bewertung:**  
 Die Stützmauern befinden sich insgesamt in einem bisshin noch guten Zustand. Die Abdeckungen haben bei ca. 50 % der Mauer, vorwiegend Fundboxen, abgehängten und der Zustand der Betonfaserbetonmauern kann als gut bis befriedigend werden.

**Bewertung der Wegbeläge:**  
 Die Stützmauern befinden sich insgesamt in einem bisshin noch guten Zustand. Die Abdeckungen haben bei ca. 50 % der Mauer, vorwiegend Fundboxen, abgehängten und der Zustand der Betonfaserbetonmauern kann als gut bis befriedigend werden.

**Bewertung der Vegetation:**  
 Die Stützmauern befinden sich insgesamt in einem bisshin noch guten Zustand. Die Abdeckungen haben bei ca. 50 % der Mauer, vorwiegend Fundboxen, abgehängten und der Zustand der Betonfaserbetonmauern kann als gut bis befriedigend werden.

Platznummer	Fläche	Art	Material	Vermerk
10441	1500	Wohnfläche	Asphalt	
10442	1500	Wohnfläche	Asphalt	
10443	1500	Wohnfläche	Asphalt	
10444	1500	Wohnfläche	Asphalt	
10445	1500	Wohnfläche	Asphalt	

**Stadtwirtschaft Erlurt**  
 Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung  
 Gestaltungsprozess  
 Neugestaltung Fußgängerzone Berliner Platz  
 Grundlagenermittlung

