DS 2318/16 - Anlage 4 Lageplan Baumgutachten

Legende Bestand

- 379/2 — Flurstück mit Flurstücksnummer
- Stadtgrundkarte/ Vermessung
- Versorgungskanal
- Laubbaum
- Leuchte
- Eingang
- Papierkorb
- Schacht rund
- Schacht eckig
- Poller
- Verkehrsschild
- Schaltkasten
- Unterflurhydrant
- Schieber/Absteller Trinkwasser
- Einlauf
- 190.20 — Höhe Bestand

Auswertunmg Baumgutachten

- A20 — Baum Erhalt mit Baum Nr. entspr. Baumkataster Stadt Erfurt
- A20 — Baum Erhalt mit Vorbehalten Baum Nr. entspr. Baumkataster Stadt Erfurt
- A20 — Baum Fällung Baum Nr. entspr. Baumkataster Stadt Erfurt

Plangrundlagen:
Stadtkarte 1:500
Stadtverwaltung Erfurt
Amt für Geoinformation und Bodenordnung
Registrier-Nr. 62/01/1384/2015
Bearbeitungsgebiet:
Vermesserplan 1:250 vom 17.12.2015
Vermessungsbüro Uwe Koczulap
Lagesystem: ETRS 89 (UTM)
Höhensystem: NHN (m)

Vorplanung

PSL LANDSCHAFTSARCHITEKTEN
Ziegenrücker. Kerl.
Ziegengasse 10 D-99084 Erfurt
Fon 0361/2 64 69 0 Fax 0361/2 64 69 30
kontakt@psl-erfurt.de www.psl-erfurt.de

	Datum	Zeichen
bearbeitet:	23.09.2016	Wie
gezeichnet:	23.09.2016	hey
geprüft:	...	zie
Unterschrift Entwurfsverfasser:		
Datei: 1318_VP_21.1_Baumgutachten.dwg		

	Datum	Zeichen
bearbeitet:	.	.
gezeichnet:	.	.
geprüft:	...	...
Unterschrift Entwurfsverfasser:		
Datei:		

Nr:	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Auftraggeber:
Erfurt
LANDESHAUPTSTADT THÜRINGEN
Stadtverwaltung
Tiefbau- und Verkehrsamt
Steinplatz 1
99085 Erfurt TEL.: 0361/655-0

Unterlage: **21.1**

Blatt-Nr.:

Maßnahmebezeichnung:
Komplexobjekt Berliner Platz

Unterlagenbezeichnung:
Lageplan Auswertung Baumgutachten

TVA-Objekt-Nr.: 66-1318
Projekt-Nr.:
Maßstab: 1 : 500

aufgestellt und geprüft:
Erfurt, den ....
Tiefbau- und Verkehrsamt
Abteilung Bau

bestätigt:
Erfurt, den ....
prüfende Stelle /
Fachabteilung / Fachamt